

A		L=32	28
B		ϕ15	28
C		ϕ3.5*16	12
D		14*45	1
F		M4*18	2
G		96	1
H		M6*40	3
I		M6*45	21

① 

A		L=32	4
B		ϕ15	4

② 

③ 

A		L=32	4
B		ϕ15	4

④ 

C		ϕ3.5*16	6
D		14*45	1
F		M4*18	2
G		96	1

⑤ 

A		L=32	4
B		ϕ15	4

⑥ 

A		L=32	7
B		ϕ15	7

⑦ 

C		ϕ3.5*16	6
D		14*45	1

⑧ 

A		L=32	9
B		ϕ15	9

⑨ 

H		M6*40	3
I		M6*45	21

⑩